

Инструкция по усовершенствованию модели A93

Внимание: A93 подлежат следующему усовершенствованию:

ШАГ 1: Аккуратно распечатать упаковку A93 и извлечь центральный блок. Отвернуть 4 винта и открыть корпус центрального блока.




ШАГ 2: Удалить деталь, показанную на фото:



Рекомендуемый способ удаления:

надавить отверткой в направлении указанном стрелкой (также возможно удалить деталь с помощью бокорезов):



ШАГ 3: Собрать корпус центрального блока, завернув 4 винта.



ШАГ 4: Поставить красным толстым маркером галочку на блоке, на стикере с номером ПО, а также на лицевой стороне упаковки, как показано на фото



ШАГ 5: Вернуть центральный блок на место и аккуратно запечатать упаковку узким скотчем в двух местах: справа и слева, как показано на фото



Вопросы и ответы:

Вопрос: Планируется оплата работ по усовершенствованию A93?

Ответ: Да, в случае выполнения самостоятельной работы по усовершенствованию A93, будет произведена оплата. Расценки объявим после определения норматива времени. Для оплаты необходимо предоставить фото центрального блока с серийным номером или фото серийных номеров с мастер-упаковки (по 10 шт.).

Вопрос: Будут ли оплачены монтажные работы, если модель A93 уже установлена на автомобиль нашим установочным центром или в установочных центрах наших клиентов?

Ответ: Да, работы будут оплачены. НПО СтарЛайн оплачивает работу 1 (одного) нормо/часа, необходимого для усовершенствования. Для оплаты работ необходимо предоставить федеральному аудитору вашего региона заполненную форму отчета. Настоятельно рекомендуем пригласить клиентов, на автомобили которых уже установлена модель A93 для усовершенствования.

Вопрос: Обязательно ли проводить работы по усовершенствованию A93? Велика ли вероятность повреждений?

Ответ: Вероятность повреждений не велика, но мы считаем усовершенствование обязательным, так как выполнив эту простую работу, мы с вами защитим наших клиентов от возможных неприятностей и продемонстрируем свою надежность и ответственность.

Вопрос: Какие серийные номера A93 надо усовершенствовать?

Ответ: Необходимо усовершенствовать A93, произведенные до 15 декабря 2014 года с номерами:

A93W405...

A93W406...

AX3W407...

AX3W408...

Вопрос: Как отличить уже усовершенствованные на производстве модели A93, произведенные с 15 декабря 2014 года?

Ответ: Все A93, произведенные с 15 декабря 2014 года, будут обозначены стикером с номером ПО оранжевого цвета (или белым, маркированным крупной красной галочкой).